

# Effacité d'une ailette

Avec:

- ◆  $h$  coefficient de convection
- ◆  $p$  périmètre de l'ailette
- ◆  $\lambda$  conductivité du matériau
- ◆  $L$  longueur de l'ailette
- ◆  $S$  section de l'ailette
- ◆  $\Phi$  flux thermique à la base de l'ailette
- ◆  $T_{base}$  température à la base de l'ailette
- ◆  $T_{fluide}$  température du fluide dans laquelle se trouve l'ailette
- ◆  $R$  résistance de l'ailette

Rappels:

- $efficacit  = \frac{\text{flux  vacu  par l' ailette}}{\text{flux qui serait  vacu  par une ailette parfaite}}$

Une ailette parfaite est une ailette dont la mati re est totalement   la temp rature de sa base.

- $\Phi = \frac{T_{base} - T_{fluide}}{R}$
- on d finit  $\alpha^2 = \frac{h * p}{\lambda * S}$

## I. Ailette semi-infinie

Mod le o  la longueur de l'ailette est telle que la temp rature du bout puisse  tre consid r e  gale   la temp rature du fluide qui l'entoure.

### I.1. R sistance

$$R_{semi-infinie} = \frac{1}{\sqrt{h * p * \lambda * S}}$$

### I.2. Efficacit 

$$\eta_{semi-infinie} = \frac{1}{\alpha * L}$$

## II. Ailette adiabatique

Mod le o  le flux thermique en bout de l'ailette est consid r  nul.

### II.1. R sistance

$$R_{adiabatique} = \frac{1}{\sqrt{h * p * \lambda * S}} * \frac{1}{\tanh(\alpha * L)}$$

### II.2. Efficacit 

$$\eta_{adiabatique} = \frac{\tanh(\alpha * L)}{\alpha * L}$$

## III. Ailette finie

### III.1. R sistance

$$R_{finie} = \frac{1}{\sqrt{h * p * \lambda * S}} * \frac{1 + \frac{h}{\lambda * \alpha} * \tanh(\alpha * L)}{\frac{h}{\lambda * \alpha} + \tanh(\alpha * L)}$$

### III.2. Efficacit 

$$\eta_{finie} = \frac{1}{\alpha * L} * \frac{\tanh(\alpha * L) + \frac{h}{\lambda * \alpha}}{1 + \frac{h}{\lambda * \alpha} * \tanh(\alpha * L)}$$